ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (ANC)

EGEH RÉALISE VOS ÉTUDES DE SOL

Filière d'assainissement individuel :

Filtre à sable vertical drainé

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, UNE TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

- Solution la mieux adaptée en milieu rural ;
- Concerne les maisons d'habitations individuelles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (25% de la population française).

UNE NÉCESSITÉ D'ENTRETIEN

- Les eaux usées des habitations doivent être évacuées puis restituées dans le milieu naturel tout en préservant la santé publique et l'environnement ;
- Les pollutions liées à l'ANC représentent 5% des pressions polluantes au niveau national.



PRESTATIONS RÉALISÉES

Etude hydrogéopédologique :

- **Étude de sol avec utilisation de perméamètres type Porchet ;**
- **Définition de la filière d'ANC *(conformité avec le DTU 64-1, prise en compte de filières dérogatoires et de systèmes compacts)* ;**
- **Présentation du dossier auprès des services chargés du contrôle ;**
- **Gestion complète de la démarche avec représentation du client et assistance technique.**

◄ Schéma d'implantation d'un dispositif ANC

Siège Limoges : 21 Rue Santos Dumont - ZI de Magré - BP 40001 - 87001 LIMOGES Cedex
Agence Sud-Ouest : 17 Avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC - Tel : 09 67 19 56 16
Agence Île-de-France : 4 bis rue du bois Briard - 91080 COURCOURONNES - Tel : 01-84-18-07-68

Tel : 05 55 31 86 01
Mail : contact@egeh.fr
www.egeh.fr

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (ANC)

EGEH VOUS AIDE À TROUVER VOTRE SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT

Cas d'un dysfonctionnement d'une cuve d'assainissement

FINALITÉ D'UNE ÉTUDE DE SOL POUR ASSAINISSEMENT

- L'étude de sol permet de déterminer comment l'eau peut être épurée et rejetée dans le milieu naturel une fois assainie.
- L'étude de sol donne des éléments qui permettent le choix du moyen d'assainissement le plus approprié :
  - Le filtre à sable ;
  - Le tertre ;
  - L'évacuation hors terrain ;
  - Les filières compactes.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS DU SOL SONT ÉTUDIÉS

- La texture (type de sol : argileux, sableux, limoneux…) ;
- La perméabilité (aptitude à permettre l'infiltration de l'eau) ;
- La profondeur ;
- La présence ou non de roches/rochers.

PRESTATIONS RÉALISÉES

- **Diagnostique d'un dispositif d'ANC existant**
  - Identification des caractéristiques du dispositif
  - Vérification de l'état et contrôle du bon fonctionnement
  - Rédaction d'un rapport de visite
- **Expertise d'un dispositif d'ANC dysfonctionnant**
  - Identification du dysfonctionnement
  - Recherche de son origine
  - Proposition d'une nouvelle filière

▲Horizons pédologiques

◄ Réalisation d'un test de perméabilité de type Porchet

Siège Limoges : 21 Rue Santos Dumont - ZI de Magré - BP 40001 - 87001 LIMOGES Cedex
Agence Sud-Ouest : 17 Avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC - Tel : 09 67 19 56 16
Agence Île-de-France : 4 bis rue du bois Briard - 91080 COURCOURONNES - Tel : 01-84-18-07-68

Tel : 05 55 31 86 01
Mail : contact@egeh.fr
www.egeh.fr